



# Typ 0 601 500 0..

Stand } 87-07  
Issue } 94-09



Beachten: Es sind nicht mehr alle Einzelteile des alten Motors lieferbar!



\*Alte Ausführung  
Old Execution  
Ancien Exécution  
Vieja Ejecución

Vor Instandsetzungen prüfen ob noch alle benötigten Teile "des alten Motors" lieferbar sind! sonst mit neuen Anbaumotor Pos.807 instandsetzen. Das Gerät entspricht dann der neuen Ausführung, also auch Typschild ändern!