





Typ 0 602 308 0..

Stand } 86-12
Issue }

Einbauage beachten
Check installation position
Attention au positionnement
Téngase en cuenta
la posición de montaje



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones
Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
D 7022 Leinfelden-Echterdingen 1